



Calenzano, den 30. September 2008

Rundschreiben Nr. 26-2008 für alle Installateure von LPG-/Methan-Systemen der Firma Bigas S.r.l.

Betreff: Kompatibilität von USB-Anschlüssen mit der Software SGIS-N v.5.0.5

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass für den korrekten Betrieb dieser Software-Version, die erweiterte Funktionen für die Regulierung des Gassystems einschließt, die Verwendung derselben USB-Anschlüsse, die für die erste Verbindung der Steuereinheit mit dem tragbaren PC verwendet wurden, erforderlich ist.

Beispiel: Nachdem die Software installiert wurde und der Hardwareschlüssel und die Schnittstelle der Steuereinheit mit den USB-Anschlüssen des PC verbunden wurden, dürfen diese nicht mehr vertauscht werden; es sind stets dieselben Anschlüsse zu verwenden.

Ein dauerndes Austauschen kann zu einer Fehlfunktion der SGISN-Software führen und so Systemfehler verursachen, z.B. „Steuereinheit nicht kompatibel“ oder „dieses Peripheriegerät kann nicht verwendet werden, da es von einem anderen Programm verwendet wird“.

Im Fall einer Fehlfunktion empfehlen wir Ihnen, das Programm Bigas SGISN v.5.0.5 zu deinstallieren und dann neu zu installieren.

Falls Sie weitere Informationen benötigen, rufen Sie bitte unseren Firmensitz an und sprechen Sie mit unseren Technikern, um spezifische eingehende Erklärungen zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen,
Bigas International Autogas Systems S.r.l.



**Bigas International
Autogas Systems s.r.l.**

Sede
Via De Gasperi, 31
Stabilimento
Via di Le Prata 62/64/66
50041 Calenzano (FI) Italy

Tel. + 39 055/4211275
Fax +39 055/4215977
Sito Web: www.bigas.it
bigas@bigas.it
info@bigas.it

Capitale sociale € 99.000,00 I.V.
CF e P. Iva IT 05061900485
REA Firenze 515623
Codice Export N° FI071451